



Câmara Municipal de
Cantagalo

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROTÓCOLO Nº 283/2026
06/03/2026
HORA: 15:39
RESPONSÁVEL

GABINETE DO VEREADOR JUNINHO DO ME LEVA - CIDADANIA

INDICAÇÃO nº 51/2026

Srº PRESIDENTE, Srª VEREADORA e Srºs VEREADORES,

O vereador JUNINHO DO ME LEVA, membro desta casa legislativa e no exercício da prerrogativa que lhe foi concedida pelo artigo 87 do regimento interno desta casa, vem, respeitosamente, solicitar que seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Sra. Emanuela Teixeira Silva, que através da secretaria municipal competente, viabilize plano de ação emergencial para contenção de morro no único acesso ao Bairro Industrial, manutenção da iluminação pública nas ruas Avelino Torres, Carlos Welbert e entorno, reparos estruturais em muro e calçada, fiscalização contra descarte irregular de entulhos, e serviços de limpeza urbana no distrito de Euclidelândia.

Nos termos regimentais, venho por meio desta indicar a adoção de medidas urgentes no distrito de Euclidelândia, diante da grave situação de risco estrutural, insegurança e falta de manutenção que afetam diretamente a qualidade de vida e a segurança dos moradores, em especial do Bairro Industrial e imediações.

Após o período de calamidade enfrentado na região, torna-se imprescindível a implementação de um plano de ação célere e eficaz para prevenir ocorrências de maior gravidade, garantindo acessibilidade, segurança e dignidade à população local.

Diante das reiteradas manifestações dos munícipes, fazem-se necessárias as seguintes providências:

1. Acesso ao Bairro Industrial – Risco de Desabamento

O único acesso ao Bairro Industrial encontra-se em situação crítica, com risco iminente de desabamento do morro que cerca a via. A instabilidade do terreno representa perigo constante para os moradores e para todos que utilizam diariamente essa rota essencial. Solicita-se a elaboração e execução urgente de um plano de ação contendo estudos geotécnicos, contenção de encostas e sinalização adequada para prevenir acidentes de grandes proporções.

2. Iluminação Pública – Rua Avelino Torres (Rua da Subida do Cemitério)

A iluminação pública na Rua Avelino Torres apresenta falhas recorrentes, com lâmpadas queimadas ou em funcionamento intermitente. A falta de iluminação adequada compromete a segurança dos pedestres e condutores, especialmente



1

no período noturno, favorecendo a ocorrência de acidentes e ações criminosas. Solicita-se a substituição imediata das lâmpadas defeituosas.

3. Iluminação Pública, estrutura de um muro, calçada e fiscalização na Rua Carlos Welbert e Entorno.

Na Rua Carlos Welbert e nas vias do entorno, a situação da iluminação pública é igualmente precária, com diversas lâmpadas queimadas, tornando o local escuro e inseguro. A manutenção e a substituição das lâmpadas são urgentes para restabelecer a segurança viária e patrimonial da região.

Em um imóvel localizado na Rua Carlos Welbert, houve a queda de um muro, cuja estrutura não foi reparada. O local encontra-se aberto, integrando-se indevidamente à calçada, e tem sido utilizado como depósito irregular de entulhos. Além do risco de acidentes com pedestres e veículos, essa situação agrava os problemas de drenagem pluvial, pois os resíduos são carregados pela água das chuvas até os bueiros, causando obstruções e alagamentos recorrentes. Solicita-se:

- A notificação do proprietário para reparo emergencial do muro e reconstrução da calçada;
- A fiscalização constante para coibir o descarte irregular de resíduos no local;
- A limpeza e desobstrução dos bueiros afetados.

4. Limpeza Urbana e Manutenção Geral

Faz-se necessária uma operação abrangente de limpeza urbana em todo o distrito de Euclidelândia, com ênfase nas vias mencionadas, incluindo varrição, remoção de entulhos, capina e desobstrução de sistemas de drenagem. A manutenção preventiva é essencial para evitar o agravamento dos problemas estruturais e sanitários, especialmente em períodos chuvosos.

Justificativa

A situação enfrentada pelo distrito de Euclidelândia, em especial pelo Bairro Industrial e ruas adjacentes, é de extrema gravidade e demanda resposta imediata do poder público. O único acesso à localidade estar sob risco de desabamento coloca em perigo a vida de centenas de pessoas que ali residem



2



Câmara Municipal de
Cantagalo

ou transitam diariamente, sendo inaceitável qualquer protelação diante de um cenário que pode evoluir para uma tragédia.

Somam-se a esse risco as deficiências na iluminação pública, que transformam as vias em pontos de vulnerabilidade urbana, contribuindo para a sensação de insegurança e para a ocorrência de acidentes e violência. A ausência de luz adequada na Rua Avelino Torres, na Rua Carlos Welbert e nas vias do entorno compromete o direito básico à circulação segura.

Quanto à estrutura do muro caído na Rua Carlos Welbert, trata-se de um problema que conjuga riscos estruturais, ambientais e sanitários. O local tornou-se foco de descarte irregular de entulhos, que, além de degradar a paisagem urbana, provoca o entupimento dos bueiros durante as chuvas, resultando em alagamentos que afetam diretamente os moradores. A fiscalização e a responsabilização do proprietário são medidas necessárias para resolver o problema em sua origem.

Por fim, a limpeza urbana e a manutenção preventiva são instrumentos fundamentais para garantir a salubridade e a funcionalidade do espaço público, evitando que pequenos problemas se transformem em grandes crises, especialmente em um contexto pós-calamidade.

Diante da urgência e da necessidade premente de ações concretas para prevenir o pior e assegurar condições mínimas de segurança, acessibilidade e qualidade de vida à população de Euclidelândia, solicito o atendimento integral das providências elencadas.

Atenciosamente,

Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, 26 de Março de 2026.

ALBERTO JÚNIOR DINIZ DE SOUZA.

JUNINHO DO ME LEVA – CIDADANIA.